

Hanteringsanvisning stål och glas

1. Transport

- Glas skall alltid transporteras stående.
- Vid transport skall stor försiktighet vidtas, bl.a. för att inte kanterna ska skadas, eller att glasyorna repas eller får andra skador.

2. Leveransmottagning

- Noggrann kontroll ska företas vid mottagandet.
- Viktigt! Synliga skador ska noteras på fraktsedel.

3. Lagring före montering

- Glas ska alltid lagras stående.
- Det skall lagras vinkelrätt mot underlaget, som skall vara torrt och mjukt.
- Glas ska lagras så att inte fukt kan sugas upp mellan glasen och orsaka skada.

4. Skydd av trappa i byggnad

- Trappans alla delar skall under byggtiden skyddas mot smuts, fukt och mekanisk skada.
- Byggtreprenören ansvarar för att skador på monterade stegskydd etc. åtgärdas omgående och att trappan i övrigt skyddas under byggtiden.

Garanti

Sker ej hantering, montering, skötsel och underhåll av trappa enligt anvisningen gäller ej leverantörens garantiåttaganden.